



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МКДОУ д/с № 206

 Д.И. Шелягина
«30»  2021г.



СОГЛАСОВАНО:

Специалист по УД НМООИ

«Ассоциация «Интеграция»

«30»  2021г.
Г.А. Нагорнова



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 206»
корпус – ул. Дениса Давыдова, д.20А**

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МКДОУ д/с № 206

_____ Д.И. Шелягина

«__» _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по УД НМООИ

«Ассоциация «Интеграция»

_____ Т.А. Нагорнова

«» _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

_____ Р.М. Ахметгареев

«__» _____ 20__ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 206»
корпус – ул. Дениса Давыдова, д.20А**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 206», МКДОУ д/с № 206.
- 1.2. Адрес объекта: 630084, г.Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, д.20А, т/ф.265-36-36, ds_206_nsk@nios.ru .
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 890,7кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- да,6439кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1936, последнего капитального ремонта- *нет*.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего -2021, капитального – нет*.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)-муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 206», МКДОУ д/с № 206.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)- 630084, г.Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, д.20А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*):государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования мэрии города Новосибирска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект,34 (383)227-45-00, (383)227-45-26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*):образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования.
- 2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте с 7.00 до 19.00
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*):дети 1,5 до 7 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): нет
- 2.6. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): 145 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - автобус -3,18,39,189,399; маршрутное такси - 13,30,24,51; трамвай – 11,14, 33; троллейбус-22 до остановки «Библиотека»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 370м.

3.2.2 Время движения пешком -5-10мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть, неровности асфальтового покрытия, бордюрные камни высотой до 17см.

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,Г) ДУ (О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К,О,С) ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДУ (К, О, У, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К) ДУ (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта.

Конструктивные особенности здания не позволяют адаптировать здание для инвалидов на колясках. Настоящие рекомендации предполагают адаптацию для инвалидов категорий О, С, Г, У.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт асфальтового покрытия, устранение перепадов высоты, устройство направляющих.
2	Вход (входы) в здание	Необходима реконструкция одного из входов с устройством нормативных направляющих и вызывного устройства.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Сделать направляющие для С. Обозначить пути движения к эвакуационным выходам. Устранить перепады высоты. Оборудовать нормативные перила для О.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Обеспечить нормативное оснащение для детей с ОВЗ.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать доступную для О и С санитарную зону.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт. Установка и оборудование нормативных средств информации и связи, доступных С, Г, У.

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2030 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (организация специализированной автостоянки, адаптация для инвалидов по зрению)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт(адаптация для инвалидов по зрению и опорников)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт(адаптация для инвалидов по зрению и опорников)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт индивидуальные решения с ТСР (адаптация для инвалидов С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт(адаптация для инвалидов по зрению и опорников)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт(установка средств информации и связи)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП (О, С, Г, У)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование с общественными организациями инвалидов: **имеется**,

Наименование организации инвалидов- НМООИ «Ассоциация «Интеграция»;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **ds-206.nios.ru** .

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» июня 2021 г.;
2. Акта обследования объекта от «09» июня 2021 г.

Результаты фотофиксации на объекте

			
<p>1.1. Вход на территорию</p>	<p>1.2. Пути движения на территории</p>	<p>1.3. Прилегающая территория</p>	<p>2.1 Площадка перед входом</p>
			
<p>2.2 Входная дверь внутренняя</p>	<p>2.3 Входная дверь наружная</p>	<p>3.1.1 Коридор первого этажа</p>	<p>3.1.2 Коридор первого этажа</p>
			

3.2.1 Лестница	3.2.2 Лестница	3.2.3 Лестница	3.2.4 Лестница
			
3.5.1 Двери	3.5.2 Двери	3.5.3 Двери	3.5.4 Двери
			
3.6.1 Эвакуационный выход	3.6.2 Лестница к эвакуационному выходу.	3.6.3 Эвакуационный выход	3.6.4 Эвакуационные выходы
			

4. 1. Группы. Раздевалка	4. 2. Группы	4. 3. Группы	4. 4. Группы. Выход
			
4.5. Кабинет	4.6. Музыкальный зал. Вход	4.7. Музыкальный зал. Вход	4.8. Музыкальный зал
			
5.1.1 Санузлы.	5.1.2 Санузлы	5.1.3 Санузлы	5.1.4 Санузлы

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МКДОУ д/с № 206

_____ Шелягина Д.И.

« ____ » _____ 2021г.

**Анкета
обследования доступности для инвалидов
Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 206»**

630084, г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 20А.

Общая информация о состоянии объекта в части доступности для инвалидов

К (инвалиды на кресле-коляске)	О (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (инвалиды по зрению)	Г (инвалиды по слуху)	У (инвалиды с ментальными нарушениями)
ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

	Элемент	Требования доступности	Фактическое состояние	Рекомендации
1	2	3	4	5
1	ПАРКОВКА			
	места для транспорта инвалидов на территории	Не менее одного размером не менее 3,6 х 5 м, обозначенное знаком и разметкой	нет	Организовать парковочное место
	места для транспорта инвалидов в радиусе 50 м на городской территории	Не менее одного размером не менее 3,6 х 5 м, обозначенное знаком и разметкой	нет	Согласовать организацию парковочного места
	ПРИЛЕГАЮЩАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ			
	Путь движения от остановки общественного транспорта или парковки, доступный для инвалида на кресле-коляске	Ровный путь без перепадов высоты более 1,5 см и уклонов более 10%	не соответствует	На пути движения большое количество перепадов высоты и неровностей дорожного покрытия. Необходим ремонт.
	Лестницы на путях движения	наличие	нет	
	Поручни на лестнице	наличие поручней с двух сторон	-	
	Маркировка ступеней	наличие	-	
	Пандусы на путях движения	Уклон не более 10%	нет	
	Указатели для слепых на наземных пешеходных переходах	звуковые, наземные тактильные	нет	Необходима звуковая сигнализация и тактильные направляющие.
	Пандусы, лифты или подъемники на подземных пешеходных переходах	Пандус, лифт или подъемная платформа	-	
	СОБСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ		есть	
	Путь движения от входа на территорию к главному (доступному) входу, доступный для инвалида на кресле-коляске	Ровный путь без перепадов высоты более 1,5 см и уклонов более 10%, шириной пути не менее 1,2 м	соответствует	Территория со стороны улицы Республиканской требует незначительного ремонта асфальтового покрытия.
	Лестница на путях движения	Наличие	нет	
	Поручни на лестнице	наличие поручней с двух сторон	-	

	Маркировка ступеней	наличие шириной не менее 8 см	-	
	Пандусы с нормативным уклоном на путях движения	Уклон не более 10%	нет	
ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА ДОСТУПНОГО ВХОДА				
	Вход с уровня земли	Высота площадки не более 1,5см	есть	Необходимо выровнять площадку и организовать один доступный вход для МГН
	Габариты входной площадки, обеспечивающие доступ инвалида на кресле-коляске	220 x 220 см и более для колясочника, 180 x 150 см для других инвалидов	Соответствует	Размеры площадки достаточные.
	Вызывное устройство в зоне досягаемости инвалида на кресле-коляске с уровня тротуара	Наличие при затруднениях при пользования входной группой.	Есть	Разместить вызывное устройство в доступном месте и оборудовать его в соответствии с нормативами.
НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА			нет	
	Поручни на лестнице	Наличие поручней с двух сторон	-	
	Маркировка ступеней	наличие	-	
НАРУЖНЫЙ ПАНДУС, ППИ или мобильный лестничный подъемник				
	ППИ или мобильный лестничный подъемник	наличие	нет	
	Пандус с нормативным уклоном	уклон не более 8%	Не соответствует	У существующего пандуса отсутствуют перила, не соответствующий нормативам уклон и качество покрытия.
	Поручни на пандусе	поручни с двух сторон на высоте 67-73 см с расстоянием между ними не менее 90 см	нет	В случае реконструкции пандуса установить нормативные перила.
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ				
	Ширина просвета для прохода инвалида на кресле-коляске	Ширина просвета 85 см и более	не соответствует	Рабочий просвет входных дверей 76см
	Отсутствие порога	Высота не более 1,5 см	не соответствует	Двери с несоответствующими порогами оборудовать перекатными пандусами.
	ТАМБУР , достаточный для размещения кресла-коляски или автоматические двери	не менее 200 x 150 см	Не соответствует	Размеры и конфигурация тамбура не позволяют обеспечить доступность для К. Необходима реконструкция .
путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			есть	
	Горизонтальный доступный путь движения	Ровный путь без перепадов высоты (лестниц)	соответствует	Для ориентирования С рекомендуется устройство направляющих.
	Внутренние лестницы	Наличие	есть	Необходима маркировка

	1-2 ступени			
	Маркировка ступеней	наличие	нет	Необходима маркировка всех препятствий
	Переносной пандус	наличие	нет	
	Пути эвакуации	Обозначение путей движения	нет	Обозначить пути движения к эвакуационным выходам и устранить перепады высоты у эвакуационных выходов.
	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСТНИЦЫ БОЛЕЕ 2-Х СТУПЕНЕЙ И МЕЖЭТАЖНЫЕ		есть	
	Поручни лестницы	Наличие нормативных поручней с двух сторон	нет	Установить нормативные поручни с двух сторон
	Маркировка ступеней	наличие	не соответствует	Нанести нормативную маркировку ступеней
	Мобильный подъемник	наличие	нет	Ширина лестничных маршей и площадок затрудняет использование мобильных подъемников
	ПАНДУС с нормативным уклоном	Уклон не более 8%	нет	
	Поручни на пандусе	с двух сторон на высоте 70 и 90 см (для дошкольников 50 см) с расстоянием между ними 90-100 см	нет	
	ППИ к зоне обслуживания	наличие	нет	
	ЛИФТ К ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ	наличие	нет	
	ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (группы, кабинеты, спортивный и музыкальный залы)			
	Проход для кресла-коляски	ширина проходов не менее 120 см для одностороннего движения и не менее 150 см для встречного движения и разворотов, сужения до 90 см допустимы на длину не более 100 см, отсутствуют пороги выше 1,5 см	не соответствует у отдельных порогов	Устранить пороги, либо сделать перекатные пандусы
	Столики, и другая мебель удобные для инвалида на коляске	не менее 1,5%, но не менее одного	нет	Оборудовать в соответствии с требованиями для детей-инвалидов
	Наличие информации по Брайлю для инвалидов по зрению	информационные таблички, вывески	нет	Обеспечить нормативное оснащение
	Наличие информации укрупненным шрифтом для инвалидов по зрению (слабовидящих)	Высота шрифта табличек информационных не менее 2,5 см. Шрифт информации не менее 18 кегль.	не соответствует	Установить рельефные пиктограммы доступности и таблички с надписью по Брайлю, на высоте в диапазоне 1,35-1,5 м.
	Индукционная петля (переносная, стационарная) для обслуживания инвалидов	Наличие	нет	Обеспечить нормативное оснащение

	по слуху			
	Связь с диспетчерской службой для глухих	наличие	нет	
15	ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ			
15.1	Персонал, обученный обслуживанию и сопровождению инвалидов на кресле-коляске	наличие приказа, должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию	нет	Провести обучение персонала. Разработать должностные инструкции и назначить ответственных.
15.2	Персонал, обученный оказанию помощи инвалидам по зрению	наличие приказа, должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию	нет	Провести обучение персонала. Разработать должностные инструкции и назначить ответственных.
15.3	Персонал, обученный оказанию помощи инвалидам по слуху	наличие приказа, должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию	нет	Провести обучение персонала. Разработать должностные инструкции и назначить ответственных.
16	САМУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ОВЗ			
16.1	Санузел для инвалидов на кресле-коляске	наличие зоны для пересадки сбоку от унитаза шириной 75 см	нет	Оборудовать доступную санитарную зону
16.2	Для Инвалидов - опорников	наличие поручней в кабине	нет	
	Тактильное обозначение санузла	табличка с выпуклыми буквами и шрифтом Брайля	нет	
17	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ	Информация на сайте объекта по доступности объекта и оказываемых услугах.	есть	

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МКДОУ д/с № 206

_____ Шелягина Д.И.

« ___ » _____ 2021г.

**Анкета
обследования доступности для инвалидов
Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 206»
630084, г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 20А.**

Общая информация о состоянии объекта в части доступности для инвалидов

К (инвалиды на кресле-коляске)	О (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (инвалиды по зрению)	Г (инвалиды по слуху)	У (инвалиды с ментальными нарушениями)
ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

	Элемент	Требования доступности	Фактическое состояние	Рекомендации
1	2	3	4	5
1	ПАРКОВКА			
	места для транспорта инвалидов на территории	Не менее одного размером не менее 3,6 x 5 м, обозначенное знаком и разметкой	нет	Организовать парковочное место
	места для транспорта инвалидов в радиусе 50 м на городской территории	Не менее одного размером не менее 3,6 x 5 м, обозначенное знаком и разметкой	нет	Согласовать организацию парковочного места
	ПРИЛЕГАЮЩАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ			
	Путь движения от остановки общественного транспорта или парковки, доступный для инвалида на кресле-коляске	Ровный путь без перепадов высоты более 1,5 см и уклонов более 10%	не соответствует	На пути движения большое количество перепадов высоты и неровностей дорожного покрытия. Необходим ремонт.
	Лестницы на путях движения	наличие	нет	
	Поручни на лестнице	наличие поручней с двух сторон	-	
	Маркировка ступеней	наличие	-	
	Пандусы на путях движения	Уклон не более 10%	нет	
	Указатели для слепых на наземных пешеходных переходах	звуковые, наземные тактильные	нет	Необходима звуковая сигнализация и тактильные направляющие.
	Пандусы, лифты или подъемники на подземных пешеходных переходах	Пандус, лифт или подъемная платформа	-	
	СОБСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ			есть
	Путь движения от входа на территорию к главному (доступному) входу, доступный для инвалида на кресле-коляске	Ровный путь без перепадов высоты более 1,5 см и уклонов более 10%, шириной пути не менее 1,2 м	соответствует	Территория со стороны улицы Республиканской требует незначительного ремонта асфальтового покрытия.
	Лестница на путях движения	Наличие	нет	
	Поручни на лестнице	наличие поручней с двух сторон	-	
	Маркировка ступеней	наличие шириной не менее 8 см	-	
	Пандусы с нормативным уклоном на путях движения	Уклон не более 10%	нет	

ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА ДОСТУПНОГО ВХОДА				
Вход с уровня земли	Высота площадки не более 1,5см	есть		Необходимо выровнять площадку и организовать один доступный вход для МГН
Габариты входной площадки, обеспечивающие доступ инвалида на кресле-коляске	220 x 220 см и более для колясочника, 180 x 150 см для других инвалидов	Соответствует		Размеры площадки достаточные.
Вызывное устройство в зоне досягаемости инвалида на кресле-коляске с уровня тротуара	Наличие при затруднениях при пользования входной группой.	Есть		Разместить вызывное устройство в доступном месте и оборудовать его в соответствии с нормативами.
НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА		нет		
Поручни на лестнице	Наличие поручней с двух сторон	-		
Маркировка ступеней	наличие	-		
НАРУЖНЫЙ ПАНДУС, ППИ или мобильный лестничный подъемник				
ППИ или мобильный лестничный подъемник	наличие	нет		
Пандус с нормативным уклоном	уклон не более 8%	Не соответствует		У существующего пандуса отсутствуют перила, не соответствующий нормативам уклон и качество покрытия.
Поручни на пандусе	поручни с двух сторон на высоте 67-73 см с расстоянием между ними не менее 90 см	нет		В случае реконструкции пандуса установить нормативные перила.
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ				
Ширина провета для прохода инвалида на кресле-коляске	Ширина провета 85 см и более	не соответствует		Рабочий провет входных дверей 76см
Отсутствие порога	Высота не более 1,5 см	не соответствует		Двери с несоответствующими порогами оборудовать перекатными пандусами.
ТАМБУР , достаточный для размещения кресла-коляски или автоматические двери	не менее 200 x 150 см	Не соответствует		Размеры и конфигурация тамбура не позволяют обеспечить доступность для К. Необходима реконструкция .
путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		есть		
Горизонтальный доступный путь движения	Ровный путь без перепадов высоты (лестниц)	соответствует		Для ориентирования С рекомендуется устройство направляющих.
Внутренние лестницы 1-2 ступени	Наличие	есть		Необходима маркировка
Маркировка ступеней	наличие	нет		Необходима маркировка всех препятствий
Переносной пандус	наличие	нет		
Пути эвакуации	Обозначение путей	нет		Обозначить пути движения к

		движения		эвакуационным выходам и устранить перепады высоты у эвакуационных выходов.
	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСТНИЦЫ БОЛЕЕ 2-Х СТУПЕНЕЙ И МЕЖЭТАЖНЫЕ		есть	
	Поручни лестницы	Наличие нормативных поручней с двух сторон	нет	Установить нормативные поручни с двух сторон
	Маркировка ступеней	наличие	не соответствует	Нанести нормативную маркировку ступеней
	Мобильный подъемник	наличие	нет	Ширина лестничных маршей и площадок затрудняет использование мобильных подъемников
	ПАНДУС с нормативным уклоном	Уклон не более 8%	нет	
	Поручни на пандусе	с двух сторон на высоте 70 и 90 см (для дошкольников 50 см) с расстоянием между ними 90-100 см	нет	
	ППИ к зоне обслуживания	наличие	нет	
	ЛИФТ К ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ	наличие	нет	
	ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (группы, кабинеты, спортивный и музыкальный залы)			
	Проход для кресла-коляски	ширина проходов не менее 120 см для одностороннего движения и не менее 150 см для встречного движения и разворотов, сужения до 90 см допустимы на длину не более 100 см, отсутствуют пороги выше 1,5 см	не соответствует у отдельных порогов	Устранить пороги, либо сделать перекатные пандусы
	Столики, и другая мебель удобные для инвалида на коляске	не менее 1,5%, но не менее одного	нет	Оборудовать в соответствии с требованиями для детей-инвалидов
	Наличие информации по Брайлю для инвалидов по зрению	информационные таблички, вывески	нет	Обеспечить нормативное оснащение
	Наличие информации укрупненным шрифтом для инвалидов по зрению (слабовидящих)	Высота шрифта табличек информационных не менее 2,5 см. Шрифт информации не менее 18 кегль.	не соответствует	Установить рельефные пиктограммы доступности и таблички с надписью по Брайлю, на высоте в диапазоне 1,35-1,5 м.
	Индукционная петля (переносная, стационарная) для обслуживания инвалидов по слуху	Наличие	нет	Обеспечить нормативное оснащение
	Связь с диспетчерской службой для глухих	наличие	нет	
15	ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ			
15.1	Персонал, обученный	наличие приказа,	нет	Провести обучение

	обслуживанию и сопровождению инвалидов на кресле-коляске	должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию		персонала. Разработать должностные инструкции и назначить ответственных.
15.2	Персонал, обученный оказанию помощи инвалидам по зрению	наличие приказа, должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию	нет	Провести обучение персонала. Разработать должностные инструкции и назначить ответственных.
15.3	Персонал, обученный оказанию помощи инвалидам по слуху	наличие приказа, должностных инструкций, инструктажа по сопровождению и обслуживанию	нет	Провести обучение персонала. Разработать должностные инструкции и назначить ответственных.
16	САМУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ОВЗ			Оборудовать доступную санитарную зону
16.1	Санузел для инвалидов на кресле-коляске	наличие зоны для пересадки сбоку от унитаза шириной 75 см	нет	
16.2	Для Инвалидов - опорников	наличие поручней в кабине	нет	
	Тактильное обозначение санузла	табличка с выпуклыми буквами и шрифтом Брайля	нет	
17	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОСТИ	Информация на сайте объекта по доступности объекта и оказываемых услугах.	есть	